

План работ на 2ое полугодие 2016г.
По договору управления №5
многоквартирным домом №8 БОР от 1 июля 2015г

1. Восстановить систему дымоудаления.
2. Выполнить текущий ремонт стен и потолка в лифтовых холлах.
3. Установить светодиодные лампы мощностью 6 Вт с фотоэлементами, акустическими датчиками и аварийным освещением на лестницу. При достаточности денежных средств.
4. Установить светодиодные лампы мощностью 10 Вт с фотоэлементами, акустическими датчиками и аварийным освещением в лифтовые холлы.
5. Заменить отопительные приборы в лифтовых холлах на биметаллические.
6. Очистить от коррозии трубы ГВС, отопления, покрасить антикоррозийной краской и и покрыть теплоизоляционным материалом.
7. Заменить оставшиеся шаровые краны на техническом этаже на системе отопления, ГВС.
8. Выполнить текущий ремонт стен и потолка на лестнице.
9. Установить видеонаблюдение в лифт.
10. Установить спускники воздуха на ГВС и отопление.
11. Укрыть колпачком вытяжные трубы на кровле.

План работ на 2017г.

1. Произвести замену дверей из лифтовых холлов на балкон на алюминиевые.
2. Установить светодиодные лампы мощностью 10 Вт с фотоэлементами, акустическими датчиками и аварийным освещением в квартирные холлы.
3. Выполнить те пункты, на которые не хватило денег по плану 2016г.

Генеральный директор ООО "ДомЭксКом"
Бородина С.Г. 8985774 1998

